

Beskæresakse med sideskær/bypass



PRODUKTFAKTA									
Forbrugerkontakt		fiskars.com	eu.felco.com	wolf-garten.com	clasohlson.com	gardena.com	hornbach.se	bahco.com	millarco.dk
Ca. pris	DKK	529	498	299	100	359	139	318	286
Klippekapacitet	mm	26	20	22	22	24	20	20	20

NOGLE UDVALGTE MÅLEPARAMETRE FRA TESTEN									
Målt skærevinkel		26°39'	24°34'	29°03'	24°31'	32°03'	23°31'	21°31'	25°91'
Skader efter faldtest fra 1 m		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Skæreydelse	(karakter 1-10)	10,0	8,7	8,7	6,0	7,3	7,3	6,0	8,7
Korrosionsbestandighed efter 48 timer	(karakter 1-10)	7,0	3,0	9,0	9,0	5,0	5,0	7,0	1,0
Slitage fra 10 klip til 4000 klip	%	14%	0%	25%	45%	17%	22%	15%	17%
Håndkraft der kræves efter 4000 klip	N	560	450	600	560	580	640	600	600
Ergonomi/håndtering	(karakter 1-10)	10,0	8,0	8,0	8,0	6,0	8,0	6,0	6,0

TESTRESULTATER – KARAKTER 1 TIL 10 HVOR 10 ER BEDST (VÆGT I SAMLET BEDØMMELSE ANGIVET I PARENTES)									
Klippeeffektivitet	50%	8,6	9,3	7,4	6,6	7,0	6,2	6,0	7,4
Håndtering & ergonomi	20%	10,0	8,0	8,0	8,0	6,0	8,0	6,0	6,0
Slitage & korrosion	30%	7,5	6,5	7,8	6,5	6,4	6,0	7,5	4,4

SAMLET KARAKTER		100%	8,5	8,2	7,6	6,8	6,6	6,5	6,5	6,2
Kommentar		Bedst i test. Fremragende skæreevne. Meget god ergonomi.	Meget god skæreevne. Skruer skulle efterspændes efter 4000 klip. Viser betydelig korrosion, men ingen slid på klippefladen.	Meget god skæreevne. Viser kun lidt korrosion.	Godkendt skæreevne. Viser kun lidt korrosion, men stor slitage på klippefladen.	God skæreevne. Beskæresaksen er uhåndterlig. Håndtagene står for langt fra hinanden i åben position.	God skæreevne. Efterspænding af skruer nødvendig efter 4000 klip.	Godkendt skæreevne. Beskæresaksen er uhåndterlig. Håndtagene står for langt fra hinanden i åben position.	Meget god skæreevne. Håndtagene er ikke skridsikre og står for langt fra hinanden i åben position. Viser meget kraftig korrosion.	